


## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


## Портативный лазерный гравировальный станок Wainlux K6



## СОДЕРЖАНИЕ 1. Об устройстве.. 2. Драйвер...... 3. Интерфейс....

Рабочее напряжение	AC 100-240 B
Тип фокусировки	ручной
Диапазон фокусировки	30 - 50 mm
Фокусное расстояние	100 мм, световое пятно 0,05 мм
Потребляемая мощность пазера	17 BT
Оптическая мощность пазера	3 BT
Длина волны лазера	450 нм
Гочность позиционирования	0,05 mm
Скорость гравировки	600 - 3600 мм/мин
Область гравировки	80 x 80 mm
Управление мощностью пазера	высокоскоростная ШИМ (широтно-импульсная модуляция)
Материалы для	бумага, дерево, пластик, крафт-бумага, кожа, ткань, пища, керамика, картон,
обработки	резина, акрил, ткань и т. д.
Режим гравировки	изображение/текст/сканирование/обводка/пиксельная гравировка
Поддержка ОС	Win7/Win8/Win10/MAC/IOS/Android
Формат файла	JPG, JPEG, BMP, TIF, GIF, DXF
Время непрерывной работы	8 часов
Срок службы лазера	>10000 часов
Ващита от перегрева	есть
Контроль за перемещением	отключение при случайном движении
Система охлаждения	воздушная
Язык	английский, немецкий, испанский, итальянский, французский, корейский, японский
Общие характеристики	*
Управление	USB, Bluetooth, Wi-fi, автономное управление
Материал	ABS-пластик
Источник питания	адаптер 12 B 2 A DC
Габариты станка	172 x 172 x 162 mm
Габариты упаковки	215 x 215 x 225 mm
Вес нетто	0,96 кг
Вес брутто	1.65 Kr





Файл Laser\_2.0.4 (211018) представляет собой установочный пакет системы Win. Если файл ошиб распознан как подорительный, выберите «Разрешить все операции», чтобы завершить устан поргоаммилого обеспечения.

3. Очлайн: Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля для передачи данных. Дважды щелкните значок программного обеспечения — нажмите «Подключить устройство». Подмилите в начим программного обеспечения — нажмите «Подключить устройство». Дав МАС: Подмилите USB-накопитель и перейдите по 02\_MAC/driver/Mac\_OSX\_VCP\_Driver/Введение в установку/тип установки/установка/установка завершена. Примечание. Программное обеспечение можно установить после установки драйвера. 02-MAC **2** K6( USB flash disk) 0 driver Mac\_OSX\_VCP\_Driver 6 Ø 0 When the ordered related beloning one and the ordered related beloning one and the ordered related beloning one and the order of the ordered related to the ordered or ordered related to the ordered related to 0 0 Путь для установик программного обеспечения:
 Вставьте USB-нажопитель и перейдите по 02\_MAC/software/Laser-2.0.4/переместите значок программного обеспечения вправо/завершите установку.
 Онлайт.
 Онлайт.
 Подключет устройство к компьютеру с помощью кабеля для передачи данных.
 Нажмите на значок программного обеспечения — нажмите к Подключить устройство». . . . . . . . . . .

5

